650.5992-3

Rz 40 (√)




1.* По пуансону.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 650.5992-3 | |
| Станченко | | Пуансонодержатель | Литера / Масса / Масштаб | 1:1 |
| Гнедков | | Сталь 20 ГОСТ 380-71 | Лист / Листов | 1 |
| Иванова | | | БИП | |

650.5992-2

Rz 40 (√)




1. 42...47 HRC$_э$.
2.* По матрице.

Лист 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 650.5992-2 | |
| Станченко | | Планка | Литера / Масса / Масштаб | – |
| Гнедков | | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | Лист / Листов | 1 |
| Иванова | | | БИП | |

Формат А4

650.5992-6

Rz 40 (√)




1. 42...47 HRC$_э$.
2.* По матрице.

Лист 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 650.5992-6 | |
| Станченко | | Планка | Литера / Масса / Масштаб | – |
| Гнедков | | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | Лист / Листов | 1 |
| Иванова | | | БИП | |

Формат А4

650.5992-4

Rz 40 (√)




1.* По матрице.
2.** Пригнать по пуансону (поз. 1), обеспечив посадку h8.

Лист 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 650.5992-4 | |
| Станченко | | Съемник | Литера / Масса / Масштаб | 1:1 |
| Гнедков | | Ст. 3 ГОСТ 380-71 | Лист / Листов | 1 |
| Иванова | | | БИП | |

Формат А3

650.5992-5

Rz 40 (√)




1. 58... 62 HRC$_э$.

Лист 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 650.5992-5 | |
| Станченко | | Матрица | Литера / Масса / Масштаб | 1:1 |
| Гнедков | | Сталь 6Х12М ГОСТ 5950-73 | Лист / Листов | 1 |
| Иванова | | | БИП | |