



- 1 Сварные швы по ГОСТ 5264-80 : Т1-△5.
- 2 * Размеры согласовать с дет. поз1 (638.492-1 СБ)
- 3 ** Размеры согласовать с дет. поз6 (638.492-6).
- 4 *** Размеры согласовать с дет. поз5 (638.495-5 СБ).
- 5 Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 100022-80.

[illegible]